

រូបទារ២ ..

- កំណត់និយមនៃយករកស្តីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់គុងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស មានដូចតទៅ៖
- ទំហំឡូត៊ែ សំដើរធម្មាធាលជលិតជល ទំនិញជលិត ប្រចាំនិញអេចខ្សោប់ដែលជលិតបាននៅក្នុងខ្សោសង្កែរកម្មក្នុងរយៈពេលម្មាយកំណត់។
 - ឡូត៊ែត្រួតពិនិត្យ សំដើរធម្មាធាលជលិតជលទំនិញជលិត ប្រចាំនិញអេចខ្សោប់ដែលជលិតនៅពេលជាម្មាយភ្លាមក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចតាមគំរូអនុម័តសម្រាប់កំណត់ការយល់ព្រម ប្រិយាណល់ព្រម នៅពេលត្រួតពិនិត្យផ្លូវជ្រាត់។
 - បរិមាណសន្តុត (Nominal Quantity - Qn) សំដើរធម្មាធាលជលិតជលក្នុងកញ្ចប់ដែលបានបញ្ជាក់ឡើស្តាកសញ្ញាដោយអ្នកជលិត ប្រអ្នកអេចខ្សោប់ស្របតាមប្រព័ន្ធដែកតាមារាងតិត្យសបិប្បាប់។
 - បរិមាណពិតិត (Actual Quantity - Qc) សំដើរធម្មាធាលជលិតជលដែលបានពិត៌តាតីការរោសការណ៍ដូចតាមរឿងសម្ងាត់ប្រិយាណល់ព្រមទៀត។
 - បរិមាណសុទ្ធទ (Net Quantity) សំដើរធម្មាធាលជលិតជលដែលមិនគឺតិតិតិសំបក និងសម្ងាត់ដែចខ្សោប់ដើម្បីទៀត។
 - ជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់ សំដើរធម្មាធាលជលិតជល ប្រចាំនិញដែលបានរៀបចំជាក់ស្រែចាត់ក្នុងសម្ងាត់ដែចខ្សោប់តាមវិធីសាស្ត្រណាម្មាយ ដែលបរិមាណរបស់ក្រុវបានកំណត់ និងបានបញ្ជាក់ឡើស្តាកសញ្ញាមុននឹងបញ្ចប់ឡាតាំងកំណត់ ហើយដែលគេមិនអាចធ្វាស់បាន ប្រកែប្រុមពីការធ្វើរឿង។
 - ទំនិញជលិត សំដើរធម្មាធាលជលិតជល ទំនិញដែលបានជលិតតាមវិធីសាស្ត្រណាម្មាយដែលទំហំរបស់ក្រុវបានកំណត់ និងបានបញ្ជាក់ឡើស្តាកសញ្ញាមុននឹងបញ្ចប់ឡាតាំងកំណត់ ហើយដែលគេមិនអាចធ្វាស់បាន ប្រកែប្រុមពីការធ្វើរឿង។
 - មួនសំបក បុកញ្ចប់ (Tare) សំដើរធម្មាធាលសំបក បុកញ្ចប់ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ដែចខ្សោប់ជលិតជលសម្រប ហើយទម្ងន់សំបក បុកញ្ចប់នៅក្រុវបានដកចេញរក្សាយពីប្រើប្រាស់ជលិតជលសម្រប។
 - សម្ងាត់ដែចខ្សោប់ (Packing Material) សំដើរធម្មាធាលជាច្បាស់ទាំងឡាយណាយដែលយកមកប្រើប្រាស់ដែចខ្សោប់ទំនិញផ្លូវជ្រាត់។
 - ជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់មិនសម្រប សំដើរធម្មាធាលជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់ដែលមានលំអេងអិដ្ឋមានជំជាងលំអេងអិដ្ឋមាន។
 - គុណភាព (Random Sampling) សំដើរធម្មាធាលជាប់យកគុណភាពជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់ដោយចេដង្ស ក្នុងឡូត៊ែត្រួតពិនិត្យ (គុណភាពដែលធ្វើសម្រាប់នៅក្នុងឡូត៊ែត្រួតពិនិត្យ)។
 - គុណភាពជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់ សំដើរធម្មាធាលជលិតជលទំនិញអេចខ្សោប់ដែលយកចេញពីឡូត៊ែត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីធ្វើជាថិនិនីយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមុលដ្ឋានក្នុងការរោយតម្លៃឡូត៊ែត្រួតពិនិត្យ។
 - លំអេងអិដ្ឋមាន (T) សំដើរធម្មាធាលជាប់យកគុណភាពជលិតជលអនុញ្ញាតស្របតាមខបសម្ប័ន្ធដី១ នៃប្រកាសនេះ ។

- លំអេងកញ្ចប់នីមួយៗ (Individual Packaged Error) សំដែរដល់លំអេងនៃបរិមាណដលិតផល ក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ ។
- ស្ថាក (Label) សំដែរដល់សញ្ញាដោរដៃសម្រាប់សម្ងាត់ដលិតផលទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហើប្រចាំសប្តាហើ
- ស្ថាដោរប្រតិបត្តិ សំដែរដល់ស្ថាដោរទី៣ ដើម្បីការព្រឹមត្រូវរបស់ក្រោរបានព្យាសកម្មដោយស្ថាដោរ បន្ទាប់ប្រើប្រាស់ដាក់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខែ។
- បុគ្គល សំដែរដល់នីតិបុគ្គល ប្រើប្រាស់បុគ្គល។
- មន្ទីរត្រួតពិនិត្យ សំដែរដល់មន្ទីរមានសមត្ថភិច្ចដើម្បីរាយការណ៍កំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា។

របៀបទារាង

ការធ្វើត្រួតពិនិត្យផ្ទៃដ្ឋានបរិមាណ និងស្ថាកសញ្ញាដំនឹងប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហើប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំឆ្នាំដោយក្រោម៖

ក. ចំពោះបរិមាណពិត (QC) ដាច់ឡើងត្រួតពិនិត្យបរិមាណសន្និត (Qn) ទីផ្សាយ។

ខ. ចំពោះការបញ្ចាក់ពីទម្រង់ និងចំណាំ៖

- ក្នុងការណើដលិតផល ទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់លំអេងអនុញ្ញាត ក្នុងតារាងទី១នៃឧបសម្ព័ន្ធទី១ និងត្រួតពិនិត្យលំអេងអនុញ្ញាតផ្ទៃដ្ឋានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២។
- មិនអនុញ្ញាតទ្វូជលិតផល ទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់លំអេងអនុញ្ញាតផ្ទៃដ្ឋានក្នុងតារាងទី១នៃឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទីផ្សាយ។
- ចំពោះផលិតផលជាល្អាយត្រូវ (Drained Weight Products) មិនអនុញ្ញាតឱ្យដលិតផល ទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់លំអេងអនុញ្ញាតក្នុងតារាងទី១ នៃឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទីផ្សាយ។

គ. ចំពោះខ្នាតប្រើប្រាស់លំអេងអនុញ្ញាតមិនអាចជំជាង៤% នៃប្រើប្រាស់សន្និត (Qn) និងចំពោះខ្នាត ផ្ទៃត្រូវលំអេងអនុញ្ញាតមិនអាចជំជាង៣% នៃផ្ទៃត្រូវសន្និតទីផ្សាយ។

យ. ការប្រកាសដលិតផលទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់តាមជកតាតាករយៈ

- បរិមាណដលិតផលទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់តាមជកតាតាករយៈ ៥០៨កការយក្នុងកញ្ចប់បរិមាណពិតមិនត្រួតពិនិត្យបរិមាណសន្និតទីផ្សាយ។
- បរិមាណដលិតផលទាំងនឹងប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងកញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការពិតលើសពី ៥០៨កការយល់លំអេងអនុញ្ញាតក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ មិនត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីរាយការណ៍កំណត់តម្លៃមធ្យមនៃបរិមាណសន្និតទីផ្សាយ ហើយលំអេងអនុញ្ញាតនេះអាចអនុញ្ញាតបានតែ០១ (មួយ) ឯកតាតាករយក្នុងរយៈពេល ៩០០ ឯកតាតាករយ។
- លក្ខខណ្ឌសិក្សណ្ឌភាពក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃដ្ឋានត្រូវកំណត់ $20^{\circ}\text{C} \pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ក្នុងរយៈពេល មួយម៉ោង និង $20^{\circ}\text{C} \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ក្នុងរយៈពេលដូចតីរម៉ោង។ ចំពោះផលិតផលដើម្បីរាយការណ៍កំណត់តាមជកតាតាករយៈ ទៅនៅពេលប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងពេលអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ

ផ្សែងធ្វាក់គឺត្រូវដើរសិកុណ្យភាពខែឃោម លក្ខុខណ្ឌសិកុណ្យភាពនេះ មិនអនុត្តិចំពោះដលិតដល ប្រជកភាព ដលិតដលភាស និងដលិតដលបង្កកដើលបរិមាណបែលរាបច្បាក់ជាទ្នាតបំណុះដី។

ប្រទេរេខ ..

កល់ទំនិញដលិត និងទំនិញដច្ចប់សម្រាប់លក់ និងចំកចាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវអនុលោម តាមលក្ខុខណ្ឌដូចតទៅ៖

ក. លក្ខុខណ្ឌបង្ហាញតាមស្ថាកសយ៉ាដលិតដលទំនិញដលិត និងទំនិញដច្ចប់ត្រូវកំណត់ដូចតទៅ៖

- អគ្គសយ៉ាណានៃដលិតដល
- នាមករណ៍ និងអាសយដ្ឋានដលិតកម្ម អាជីវកម្ម អ្នកដច្ចប់ អ្នកនាំចូល បុអ្នកចំកចាយ
- បរិមាណសន្និតត្រូវអនុលោមតាមប្រព័ន្ធដំណឹងគតាមារាស្សាតិស្របច្បាប់ និងត្រូវដើរ ប្រព័ប័ណ្ណែងតាមការបង្ហាក់ជាលក្ខណៈដើមនៃក្នុងដីថ្មន់ ប្រភេទដោយបុរាណ។

ខ. ដលិតដលទំនិញដច្ចប់ដើលជាអ្នកវត្ថុរាបច្បាក់បរិមាណសន្និត និងដលិតដលដច្ចប់ផ្សែងទៀត ដើលមិនជាអ្នកវត្ថុរាបច្បាក់ទម្លន់សន្និត បុងគតាការយ។

គ. ទំហំក្នុអក្សរ និងតួលខនបរិមាណសន្និតត្រូវគោរពតាមទំហំខ្នាតដូចមានក្នុងតារាងទី៨ នៃ ឧបសម្ព័ន្ធទី១។

យ. ឯកតា និងនិមិត្តសយ៉ាបីប្រាស់សម្រាប់បង្ហាក់បរិមាណសន្និតនៃដលិតដលទំនិញដលិត និង ទំនិញដច្ចប់ត្រូវគោរពតាមប្រព័ន្ធដំណឹងគតានិមិត្តសយ៉ាមានក្នុងតារាងទី៦ និងទី៧ នៃឧបសម្ព័ន្ធទី១។

ប្រទេរេខ ..

ការបង្ហាញអំពីបរិមាណសន្និតទំនិញដច្ចប់ដើលមានល្អាយជាអ្នកវត្ថុ (Drained Weight) ត្រូវ អនុលោមតាមឧបសម្ព័ន្ធទី៣។

ប្រទេរេខ ..

ការត្រួតពិនិត្យផ្សែងធ្វាក់ត្រូវអនុតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ដលិតករត្រូវដើរការត្រួតពិនិត្យផ្សែងធ្វាក់បរិមាណដលិតដលទំនិញដច្ចប់តាមគ្មានអនុម័តបែងច្បែង

ការត្រួតពិនិត្យផ្សែងធ្វាក់ត្រូវអនុតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ដលិតករត្រូវដើរ និងរក្សារបាយការណ៍ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្សែងធ្វាក់បរិមាណសន្និតនៃដលិតដល បែងច្បែងហើយត្រូវធ្វើលក់របាយការណ៍នោះដូចម្រើនីត្រួតពិនិត្យនៅពេលដើលមានតម្លៃការ។
- ដលិតករ អាជីវកម្មនិងបង្កើតនិងការបង្ហាគសរុបរបស់ខ្លួន ហើយស្រួលចំពោះម្រើនីត្រួតពិនិត្យ ផ្សែងធ្វាក់។

- មន្ទីរឯកសារនគរបាលមាត្រាសាស្ត្រ ដោមត្រួតពិនិត្យ ត្រូវមានឯកសារណាន និងលិខិតបញ្ជាប់សកកម្ម ត្រឹមត្រូវ មានសិទ្ធិចូលរួមហេងចក្រ សហគ្រាល់ ដលិតកម្ម អាជីវកម្ម ដើម្បីបំពេញរាជក្រឹតាបានចែងក្នុងច្បាប់ ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា ដំឡើងទៅការប្រើប្រាស់
- ការត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ទំនិញដលិត និងទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ សហគ្រាល់ សិប្បកម្ម និងកន្លែងលក់ដូរផ្សេងៗត្រូវអនុវត្តដោយអនុលោមតាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
 - ប្រភេទទំនិញដលិត និងទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់
 - ប្រព័ន្ធគុណភាពនៃខ្សោយផ្តៀងផ្តាត់
 - លទ្ធផលត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់
 - ហានិភ័យនៃដលិតដល់

ការណ៍ដលិតដល់ទំនិញដលិត និងទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ និងទំនិញដែលបានអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើទាំងស្រុង ការត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ត្រូវធ្វើឡើង ០១ (មួយ) ឆ្នាំម្ខាង ហើយបើមិនអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដូចខាងលើ ការត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ត្រូវធ្វើឡើង ០២(ពីរ)ដង បុប្រើបុប្រាស់ និងក្នុងម្ខាងឆ្នាំទៅតាមស្ថានភាព ជាក់ស្នើដូចខាងក្រោម៖

រូបរាង៤ ..

ការស្រដែករឿងលិតដល់ទំនិញដលិត និងទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ចំពោះទូទៅត្រួតពិនិត្យប្រើប្រាស់ដែលមិនបង្ហាញពីការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលបានចែងក្នុងច្បាប់
- ការស្រដែករឿងលិតដល់ទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ត្រូវធ្វើដោយមន្ទីរត្រួតពិនិត្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ
- ដលិតដល់ទំនិញដលិត ប្រចាំឆ្នាំម្ខាងដែលបានចែងក្នុងច្បាប់សម្រាប់យកមកធ្វើការ គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ថិតិបត្តិ បុណ្ណោះដោយក្រុមក្រសួង ដើម្បីអនុវត្តការកិច្ចរបស់ខ្លួន។

រូបរាង៥ ..

កាលទំនិញដលិត និងដលិតដល់ទំនិញដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ និងនាំចូលពីបរទេស ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្តៀកមាត្រាសាស្ត្រ ត្រូវស្ថិតិក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ដោយមន្ទីរត្រួតពិនិត្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិត្រូវធ្វើនាំណើងជាសារណ៍ ដោយកំណត់ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលត្រួតពិនិត្យផ្តៀងផ្តាត់ ហើយមន្ទីរត្រួតពិនិត្យត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ថិតិបត្តិ បុណ្ណោះដោយក្រុមក្រសួង ដើម្បីអនុវត្តការកិច្ចរបស់ខ្លួន។

រូបរាង៦ ..

កាលទំនិញដលិតដែលបានបង្ហាញដោយបានចែងក្នុងច្បាប់ និងការបង្ហាញត្រូវបានចែងក្នុងមាត្រាសាស្ត្រ ការបង្ហាញត្រូវបានចែងក្នុងមាត្រាសាស្ត្រ និងការបង្ហាញត្រូវបានចែងក្នុងមាត្រាសាស្ត្រជាតិ ស្របច្បាប់ ដូចមានចែងក្នុងខបសម្បន្តទី១ និងខបសម្បន្តទី២ នៃច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ក្រសាន់១១ ..

បទបង្ហាញតិចដំឡើយណាដីលដ្ឋុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវពាក់ទុកជានិភករណ៍។

ក្រសាន់១២ ..

ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត បាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ ប្រាំសប្តាហ៍ ៦ កញ្ញា ខែ កញ្ញា ឆ្នាំជួន ទេសចំក ព.ស.២៥៦៨
 ធ្វើនៅក្រុងជានីត្រូវពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ដែលខ្លួនឯង

ខ្លួនឯង និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី

និង នាយករដ្ឋមន្ត្រី



ក្រសួង ក្រសួង ក្រសួង

ការគោលទទួលខុសត្រូវ៖

- ឧទ្ទកាលៗយ សម្រួលគេដោនាយកដ្ឋុមត្រី
- ឧទ្ទកាលៗយ សម្រួលគ្រប់បាយបនាយកដ្ឋុមត្រី
- ឧទ្ទកាលៗយ ឯកឧត្តមកិត្តិនឹងពិភាកសលបណិតបនាយកដ្ឋុមត្រីប្រចាំការ
- ទីស្តីការគោលការណ៍: ដ្ឋុមត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- គ្រប់គ្រសួង ស្ថាបនជំនាញពាក់ព័ន្ធ
- ដ្ឋានកាលការណ៍-ខេត្ត
- គ្រប់អង្គភាពក្រោមឱ្យកន្លែងក្រសួងនៅថ្មាក់ជាតិ និងថ្មាក់ក្រោមជាតិ
- ដកសារ-កាលប្រឈមត្រី

ឧបសម្ព័ន្ធឌី១

តារាងទី១: លំអេងអនុញ្ញាត

បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ក្រាម (g) ប្រឈឺលីលីត្រ (ml)	លំអេងអនុញ្ញាត	
	ភាគរយនៃ Qn	ក្រាម(g) ប្រឈឺលីលីត្រ (ml)
៥ ដល់ ៥០	៥	----
៥០ ដល់ ១០០	----	៥,៥
១០០ ដល់ ២០០	៥,៥	----
២០០ ដល់ ៣០០	----	៥
៣០០ ដល់ ៥០០	៣	----
៥០០ ដល់ ១០០០	----	១៥
១០០០ ដល់ ១០០០០	១,៥	----
១០០០០ ដល់ ១៥០០០	----	១៥០
១៥០០០ ដល់ ៥០០០០	១	----

សម្រាប់: គួរពាការងទី១ តម្លៃលំអេងអនុញ្ញាតបានបង្ហាញជាករយ ហើយការគណនាដាចែកទម្លៃ ប្រចាំណាង ត្រូវធ្វើការ តំឡើង ១ភាគ១០នៃក្រាម ប្រឈឺលីលីត្រ។

តារាងទី២: បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាប្រែង

បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាប្រែង	ភាគរយនៃ (Qn)
$Qn \leq ៥ m$	ពំមានលំអេងអនុញ្ញាត (T)
$Qn > ៥ m$	២

តារាងទី៣: បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាភ្លឹង

បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាភ្លឹង	ភាគរយនៃ (Qn)
ត្រូវប់ Qn	៣

តារាងទី៤: បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាបំន្នន

បរិមាណសន្និតនៃដលិតផល (Qn) ជាបំន្នន	ភាគរយនៃ (Qn)
$Qn \leq ៥០$	ពំមានលំអេងអនុញ្ញាត (T)
$Qn > ៥០$	១

សិរី នាម

សារចិត្ត៖ កម្មស់អប្បបរមានៃត្បូលខ និងត្បូអក្សរ

បរិមាណសន្លឹក ក្រាម (g) ប្រឈឺលីមីត្រ (ml)	កម្មស់អប្បបរមានៃត្បូលខ និងត្បូអក្សរ មីត្រីមីម៉ែត្រ (mm)
$Qn \leq 50$	២
$50 < Qn \leq 200$	៣
$200 < Qn \leq 9000$	៤
$Qn > 9000$	៥

សម្រាប់: ចំពោះបរិមាណសន្លឹកដាក់កតាកយ (កប់ចំនួនបាន) ដាយប្រាំដែល និងដាក់កតាដោយកម្មស់
អប្បបរមានៃត្បូលខ និងត្បូអក្សរគឺមីត្រីមីម៉ែត្រ (2mm)។

សារចិត្ត៖ ឯកតាដោយកតាសង្គម និងនិមិត្តសញ្ញា

ឯកតា	និមិត្តសញ្ញា
- មីត្រីក្រាម (milligram)	mg
- ក្រាម (gram)	g
- គីឡូក្រាម (kilogram)	kg
- តោន (tonne)	t
- លីត្រ (litre)	L or l
- មីត្រីលីត្រ (millilitre)	mL or ml
- មីក្រីមីត្រី (micrometre)	μm
- មីត្រីមីត្រី (millimetre)	mm
- សង្គមីមីត្រី (centimetre)	cm
- ដែសុីមីត្រី (decimetre)	dm
- មីត្រី (metre)	m
- មីត្រីមីត្រីការើ (square millimetre)	mm ²
- សង្គមីមីត្រីការើ (square centimetre)	cm ²
- មីត្រីការើ (square metre)	m ²
- សង្គមីមីត្រីកូប (cubic centimetre)	cm ³
- ដែសុីមីត្រីកូប (cubic decimetre)	dm ³
- មីត្រីកូប (cubic metre)	m ³

សារណិតី នៃកតា

ប្រភេទនៃផ្ទាល់ដោល	បរិមាណសន្និតនៃផលិតផល (q) = (Qn)	កតា
ចំណុះ: (វត្ថុកវិ)	$q < 9000 \text{ ml}$ $9000 \text{ ml} \leq q$	mL (ml) ឬ cL (cl) L (l)
ចំណុះ-គូប (វត្ថុរឹង)	$q \leq 9000 \text{ cm}^3 (9 \text{ dm}^3)$ $9 \text{ dm}^3 < q < 9000 \text{ dm}^3$ $9000 \text{ dm}^3 \leq q$	$\text{cm}^3, \text{mL (ml)}$ $\text{dm}^3, \text{L (l)}$ m^3
ទម្ងន់ ប្រុមាស	$q < 9 \text{ g}$ $9 \text{ g} \leq q < 9000 \text{ g}$ $9000 \text{ g} \leq q$	mg g kg ឬ t
ប្រដែង	$q < 9 \text{ mm}$ $9 \text{ mm} \leq q \leq 900 \text{ cm}$ $900 \text{ cm} \leq q$	$\mu\text{m ឬ mm}$ mm ឬ cm m
ក្រឡាដ្ឋី	$q < 900 \text{ cm}^2 (9 \text{ dm}^2)$ $9 \text{ dm}^2 \leq q < 900 \text{ dm}^2 (9 \text{ m}^2)$ $9 \text{ m}^2 \leq q$	$\text{mm}^2 ឬ \text{cm}^2$ dm^2 m^2

សារណិតី កាតព្រីមត្រូវនៅការប្រើប្រាស់ស្ថិជាប្រតិបត្តិផ្លូវការណ៍ទម្ងន់ សម្រាប់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ទំនិញឈឺលិត និងទំនិញឈឺចខ្សោប់

ទម្ងន់សរុបកញ្ចប់ដោក្រាម (g)	ប្រឡាក់ក្រិត (d) ដោក្រាម (g)
តិចជាង ២៥	0,១
ពី ២៥ ដល់តិចជាង ៩០០០	០,១
ពី ៩០០០ ដល់តិចជាង ៥០០០	១
ពី ៥០០០ និងប្រើនជាង	២

សារណិតី លក្ខខណ្ឌសមស្របនៅការប្រើប្រាស់ខបករណ៍មាត្រាស្រួលសម្រាប់អ្នកដែចខ្សោប់

បរិមាណសន្និតដោក្រាម (g) ប្រុមីលីត្រី (ml)	ប្រឡាក់ក្រិត (d) ដោក្រាម (g)
តិចជាង ១០	០,១
ពី ១០ ដល់តិចជាង ៥០	០,២
ពី ៥០ ដល់តិចជាង ១៥០	០,៥
ពី ១៥០ ដល់តិចជាង ៥០០	១
ពី ៥០០ ដល់តិចជាង ២៥០០	២
ពី ២៥០០ និងប្រើនជាង	៥

ឧបសម្ព័ន្ធឌី២

១-ចំណុល់សរុបតម្លៃទិន្នន័យទៀត

ទំហំឡូត្រួតពិនិត្យ L	ចំនួនគ្រឿង n	ចំនួនអនុញ្ញាត c	មេគុណកម្មផ្លូវ k
១០០ ដល់ ៥០០	៥០	៣	០,៣៧៤
៥០១ ដល់ ៣២០០	៨០	៥	០,២៩៥
ប្រើប្រាស់ ៣២០០	១២៥	៧	០,២៣៥

$$\overline{X}_0 = \overline{X}_i + k.s \quad (\text{s គឺជាគំលាយតស្ថិជារំលែក } X_i)$$

\overline{X}_0 គឺជាគំលាយតស្ថិជារំលែក

\overline{X}_i គឺជាគំលាយតស្ថិជារំលែក X_i

X_i គឺជាបំនួនគ្រឿង

២-សេស្ថាសរុប

ចំពោះទំហំឡូត្រួតពិនិត្យដែលមានបរិមាណភីចជាង១០០ ការត្រួតពិនិត្យធ្វើដោយត្រូវធ្វើ ១០០% បរិមាណភីចលិតដែលទាំងនឹងបានបញ្ជាផ្ទាល់សមស្របមិនត្រូវលើសពី២,៥%ទេ។

៣-សេស្ថាទិន្នន័យ

ទំហំឡូត្រួតពិនិត្យ L	ទំហំគ្រឿង n	ចំនួនអនុញ្ញាត c	មេគុណកម្មផ្លូវ k
ស្រី ប្រើប្រាស់ ១០០ ភីចតុច	២០	១	០,១៥០

៤- សរុបតម្លៃទិន្នន័យទៀតទៅលើភាពិស់និត្តន៍ខាងក្រោម ដែលមានបន្ទាន់បានបញ្ជាផ្ទាល់សមស្របមិនត្រូវលើសពី២,៥%ទេ។ ផ្តល់បញ្ជាផ្ទាល់សមស្រប និងបន្ទាន់បានបញ្ជាផ្ទាល់សមស្រប

ទំហំឡូត្រួតពិនិត្យ L	ទំហំគ្រឿង n	ចំនួនអនុញ្ញាត c	មេគុណកម្មផ្លូវ a
២៦ ដល់ ៥០	៣	០	១
៥១ ដល់ ១៥០	៥	០	០,៣៥
១៥១ ដល់ ៥០០	៥	១	០,២០
៥០១ ដល់ ៣២០០	១៣	១	០,១៥
៣២០១ និង ប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ ៣២០០	២០	១	០,១០

$$\overline{X_0} = \overline{X_i} + a.R \quad (R \text{ គឺជាគំលាតរវាង } X_{i_{\max}} \text{ និង } X_{i_{\min}})$$

$\overline{X_0}$ គឺជាគំលាតមុនក្នុងណែនាំ

$\overline{X_i}$ គឺជាគំលាតមុនក្នុងណែនាំ X_i

X_i គឺជាបំនួនគ្រឿង

៥- សំណើអនុម័តិថ្នាល់នៃសមតាមបច្ចេកទេសនូវចំណាំ

បរិមាណសន្និត (Qn) ដោករាម (g)	លំអេងអវត្ដមានដែលអនុញ្ញាតដោករាម (g)
ហូតដល់ ៥០០	២
ពី ៥០១ ដល់ ២០០០	៥
ពី ២០០១ ដល់ ៩០០០០	៩០

